



TOYOTA

Aktion

Typ:

Rückrufaktion

Geltungsbereich:

Europe

Thema:

Bosch Hauptbremszylinder auf Avensis und Corolla Verso

Modelle:

AVENSIS; COROLLA VERSO

Modellcodes:

ADT250; ADT251; AZT250; AZT251; CDT250; ZZT250;
ZZT251; AUR10; CUR10; ZNR10; ZNR11

Fahrwerk - Antriebsstrang

3KEFK-341

WAS UNTERNIMMT TOYOTA?

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden in Eilbriefen/Vorrang-Sendungen über die Aktion informiert. TOYOTA-Händler/autorisierte Werkstätten tauschen den Hauptbremszylinder bei allen betroffenen Fahrzeugen durch ein Neuteil aus.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

Modellname	Modellcode	Fahrgestellnummern-Bereich			Produktions- zeitraum [tt/mm/jjjj]	Fahrzeuganzahl
		WMI	VDS	VIS		
Avensis	ADT250	SB1	BD56L#	0E009451 - 0E082510	01.09.2006 – 21.03.2008	4
	ADT250	SB1	DD56L#	0E040722 - 0E040722	03.05.2007	1
	ADT250	SB1	ED56L#	0E008390 - 0E094200	22.08.2006 – 16.07.2008	18
	ADT251	SB1	BA56L#	0E044552 - 0E082579	09.05.2006 – 19.10.2007	2
	ADT251	SB1	BB56L#	0E062121 - 0E062121	07.12.2006	1
	ADT251	SB1	EA56L#	0E016032 - 0E094671	05.09.2005 – 25.06.2008	5
	ADT251	SB1	EB56L#	0E022954 - 0E075733	03.11.2005 – 29.06.2007	4
	AZT250	SB1	BJ56L#	0E043219 - 0E064027	16.09.2004 – 09.09.2005	4
	AZT250	SB1	DJ56L#	0E029555 - 0E029555	06.03.2004	1
	AZT250	SB1	EJ56L#	0E021144 - 0E026702	17.11.2003 – 28.01.2004	2
	AZT251	SB1	EP56L#	0E003335 - 0E014847	25.03.2004 – 23.10.2007	2
	CDT250	SB1	BW56L#	0E017248 - 0E017248	21.06.2003	1
	CDT250	SB1	DW56L#	0E086475 -	28.09.2004	1

				0E086475		
	CDT250	SB1	EW56L#	0E004353 - 0E148944	04.04.2003 – 08.04.2006	10
	ZZT250	SB1	EZ56L#	0E063845 - 0E063845	27.07.2007	1
	ZZT251	SB1	BR56L#	0E059973 - 0E257357	12.02.2004 – 22.09.2008	9
	ZZT251	SB1	DR55L#	0E064681 - 0E064681	06.03.2004	1
	ZZT251	SB1	DR56L#	0E106393 - 0E106393	06.01.2005	1
	ZZT251	SB1	ER56L#	0E100042 - 0E199846	05.11.2004 – 24.04.2007	2
Corolla Verso	AUR10	NMT	EA16R#	0R010398 - 0R169874	21.10.2005 – 05.11.2008	12
	AUR10	NMT	EB16R#	0R020710 - 0R119818	28.12.2005 – 25.09.2007	3
	AUR10	NMT	EJ16R#	0R133924 - 0R164879	14.12.2007 – 26.08.2008	3
	CUR10	NMT	EX16R#	0R002470 - 0R060086	30.03.2004 – 04.08.2005	9
	ZNR10	NMT	EZ16R#	0R029829 - 0R050195	19.06.2006 – 24.06.2008	2
	ZNR11	NMT	ER16R#	0R081711 - 0R138119	19.04.2006 – 14.07.2008	2

Hinweis: Eine # bedeutet, dass an dieser Stelle verschiedene Zeichen stehen können.

Betroffen sind nur die Fahrzeuge, bei denen das entsprechende Ersatzteil (Teilenr. für Avensis: 47201-05112 und Teilenr. für Corolla Verso: 47201-0F032) eingebaut ist und die zwischen Oktober 2012 und Juli 2013 ausgeliefert wurden. Diese Komponente wird als Ersatzteil für Vorgängergenerationen des Avensis und des Corolla Verso (Linkslenkung mit VSC) verwendet.

WICHTIG:

- Nicht alle Fahrzeuge in diesem Bereich sind betroffen und/oder wurden in Ihrem Land verkauft.
- Die genaue Liste der Fahrgestellnummern betroffener Fahrzeuge erhalten Sie bei Ihrem Toyota-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt.

WAS WIRD BESITZERN EMPFOHLEN, DIE WEGEN DIESER STÖRUNG BESORGT SIND?

- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem TOYOTA-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt Kontakt aufzunehmen, um zu prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist.
- Diese Rückrufaktion wird kostenlos bei jedem TOYOTA-Händler / jeder autorisierten Werkstatt durchgeführt.
- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem TOYOTA-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt Kontakt aufzunehmen, um die entsprechende Diagnose und Reparatur vorzunehmen.

BIS WANN LÄUFT DIESER AKTION?

Diese Rückrufaktion ist KOSTENLOS und zeitlich unbegrenzt für die Fahrzeugbesitzer.