



Service-Aktion

Abschnitt : Lenkung
C/I-Referenznr. : 8K3E-480
Ausgabedatum : 23. Okt. 2008
Seite : 1 von 2

Gültigkeitsbereich: Tätigkeitsbereich von Toyota Motor Europe
Modellbezeichnung: Corolla / Auris
Modellcode: ADE150, ADE157, NDE150, ZRE151, ZZE150
Aktionstyp: Service-Aktion
Betrifft: Beanstandung der Lenksäule

WELCHE MASSNAHMEN WIRD TOYOTA ERGREIFEN?

Die Halter betroffener Fahrzeuge werden per Kundensreiben von der Service-Aktion in Kenntnis gesetzt.
Toyota-Händler / autorisierte Vertragswerkstätten prüfen den Zustand der Lenksäule und ersetzen Kapsel und Bundhülse am Halter der Lenksäule.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

- Corolla:

Fahrzeugmodell	Modellcode	Fahrzeug-Identifizierungsnummer			Produktionszeitraum
		WM	VDS	VIS	
Corolla	ADE150	JTN	BD5#E#	02000032 - 02001981	24. Oktober 2006 bis 25. Juli 2007
	NDE150		BF56E#	02000051 - 02001972	
	ZRE151		BC5#E#	02000048 - 02011253	
			BV5#E#	02000281 - 02048840	
	ZZE150		BV58E#	72004114 - 72006249 82020118 - 82048832	
			BM5#E#	02000083 - 02012143	

Hinweis: # dient als Platzhalter für verschiedene Zeichen.

- WICHTIG:
- Nicht alle Fahrzeuge der aufgeführten Bereiche sind betroffen und/oder werden in Ihrem Land verkauft.
 - Eine detaillierte Liste der VINs betroffener Fahrzeuge ist bei Ihrem zuständigen Toyota-Händler bzw. bei Ihrer Vertragswerkstatt verfügbar.

TOYOTA



Service-Aktion

Abschnitt : Lenkung
 C/I-Referenznr. : 8K3E-480
 Ausgabedatum : 23. Okt. 2008
 Seite : 2 von 2

• Auris:

Fahrzeugmodell	Modellcode	Fahrzeug-Identifizierungsnummer			Produktionszeitraum	
		WMI	VDS	VIS		
Auris	ADE150	JTN	KD5#E#	01000109 - 01005016	3. Oktober 2006 bis 24. August 2007	
				02000015 - 02000461		
	KF5#E#		01000108 - 01005012			
			02000017 - 02000516			
	KC5#E#		01000106 - 01002624			
			02000016 - 02006379			
	ZRE151	KV5#E#	01000108 - 01013159			
			02000025 - 02052601			
	ZZE150	KM5#E#	01000104 - 01005240			
			02000011 - 02012286			
	ADE150	SB1	KD56E#	0F000001 - 0F014903		7. Februar 2007 bis 14. September 2007
	ADE157		KF56E#	0F000004 - 0F014899		
	NDE150		KB56E#	0F000006 - 0F004640		
	ZRE151		KC5#E#	0F000001 - 0F016700		
	ZZE150		KV5#E#	0F000002 - 0F030979		
				KM5#E#	0F000001 - 0F010947	
	ADE150	NMT	JD5#E#	0R000502 - 0R008243	7. Februar 2007 bis 15. November 2007	
			JF5#E#	0R000507 - 0R008247		
	ADE157		KD5#E#	0R000501 - 0R008250		
				KF56E#		0R000505 - 0R008151
NDE150	JB5#E#		0R000501 - 0R002985			
			KB56E#	0R000504 - 0R002986		
ZRE151	JC5#E#		0R000502 - 0R013794			
			KC5#E#	0R000503 - 0R013810		
ZZE150	JV5#E#		0R000501 - 0R019468			
			KV5#E#	0R000509 - 0R019473		
ZRE151	KV58E#		7R001139 - 7R001238			
			8R002593 - 8R019100			
ZZE150	JM5#E#	0R000501 - 0R011670				
		KM5#E#	0R000505 - 0R011667			

Hinweis: # dient als Platzhalter für verschiedene Zeichen.

- WICHTIG:
- Nicht alle Fahrzeuge der aufgeführten Bereiche sind betroffen und/oder werden in Ihrem Land verkauft.
 - Eine detaillierte Liste der VINs betroffener Fahrzeuge ist bei Ihrem zuständigen Toyota-Händler bzw. bei Ihrer Vertragswerkstatt verfügbar.

WELCHE MASSNAHMEN MUSS EIN FAHRZEUGHALTER ERGREIFEN, WENN ER SICH SORGEN ZU DIESER BEANSTANDUNG MACHT?

- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Toyota-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden und zu erfragen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist.
- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Toyota-Händler / eine autorisierte Vertragswerkstatt zu wenden, um die Diagnose und Instandsetzung durchführen zu lassen.
- Diese Service-Aktion wird **KOSTENLOS** von jedem Toyota-Händler / jeder autorisierten Vertragswerkstatt durchgeführt.

WIE LANGE IST DIESE SERVICE-AKTION GÜLTIG?

Diese für den Fahrzeughalter **KOSTENLOSE** Service-Aktion kann bis Ende Oktober 2011 in Anspruch genommen werden.

