



Rückrufaktion / Außerplanmäßige Service-Aktion

Abschnitt : Fahrzeugelektrik
C/I-Referenznr. : C-4K1E-0170
Ausgabedatum : 1. September 2004
Seite : 1 von 1

Gültigkeitsbereich: Tätigkeitsbereich von Toyota Motor Europe
Modellbezeichnung: Avensis
Modellcode: AZT250, AZT251, ZZT250, ZZT251, CDT250
Aktionstyp: Rückrufaktion / Außerplanmäßige Service-Aktion
Betrifft: Gierraten-Sensor

WELCHE MASSNAHMEN WIRD TOYOTA ERGREIFEN?

Die Halter betroffener Fahrzeuge werden per Briefpost von der Aktion in Kenntnis gesetzt. Wird der Gierraten-Sensor anhand seiner Produktionsnummer als betroffenes Bauteil identifiziert, wird er durch einen Toyota-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt ausgetauscht.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

| Fahrzeugbezeichnung | Modellcode | VIN-Bereich | | | Produktionszeitraum |
|---------------------|------------|-------------|--------|---------------------|--------------------------------------|
| | | WMI | VDS | VIS | |
| Avensis | AZT250 | SB1 | BJ56L# | 0E037574 - 0E038774 | 25. Juni 2004 bis 7. Juli 2004 |
| | AZT251 | | BJ56L# | 5E037639 - 5E038725 | |
| | ZZT251 | | BP56L# | 0E004465 - 0E004630 | |
| | CDT250 | | BR55L# | 0E082379 - 0E083975 | |
| | ZZT250 | | BR56L# | 0E082151 - 0E084194 | |
| | AZT250 | | BW56L# | 0E071623 - 0E074297 | |
| | AZT251 | | BZ56L# | 0E021561 - 0E022458 | |
| | ZZT251 | | DJ56L# | 0E037516 - 0E038695 | |
| | CDT250 | | DP56L# | 0E004490 - 0E004643 | |
| | ZZT250 | | DR55L# | 0E082703 - 0E083830 | |
| | AZT250 | | DR56L# | 0E082097 - 0E084171 | |
| | AZT251 | | DW56L# | 0E071890 - 0E074328 | |
| | ZZT251 | | DZ55L# | 0E021760 | |
| | CDT250 | | EJ56L# | 0E037698 - 0E038765 | |
| | AZT250 | | EP56L# | 0E004472 - 0E004653 | |
| | AZT251 | | ER56L# | 0E082009 - 0E084151 | |
| | ZZT251 | | EW55L# | 0E072318 | |
| | CDT250 | | EW56L# | 0E071677 - 0E074270 | |

Hinweis: # dient als Platzhalter für verschiedene Zeichen.

WICHTIG: - Nicht alle Fahrzeuge der aufgeführten Bereiche sind betroffen und/oder werden in Ihrem Land verkauft.
- Eine detaillierte Liste der VINs betroffener Fahrzeuge ist bei Ihrem zuständigen Toyota-Händler bzw. bei Ihrer Vertragswerkstatt verfügbar.

WELCHE MASSNAHMEN MUSS EIN FAHRZEUGHALTER ERGREIFEN, WENN ER SICH SORGEN ZU DIESER BEANSTANDUNG MACHT?

- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Toyota-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden und zu erfragen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist.
- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Toyota-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden, und die Reparatur durchführen zu lassen.
- Diese Rückrufaktion / Außerplanmäßige Service-Aktion wird **KOSTENLOS** von jedem Toyota-Händler bzw. jeder Vertragswerkstatt durchgeführt.

WIE LANGE IST DIESE RÜCKRUFAKTION / AUSSERPLANMÄSSIGE SERVICE-AKTION GÜLTIG?

Diese für den Fahrzeughalter **KOSTENLOSE** Rückrufaktion / Außerplanmäßige Service-Aktion ist zeitlich nicht begrenzt.

TOYOTA