



TOYOTA

Aktion

Typ:

Qualitätssicherungsmaßnahme

Geltungsbereich:

Europe

Thema:

Austausch Abgaskrümmer

Modelle:

iQ

Modellcodes:

KGJ10

Motor

16OSD-015

WAS UNTERNIMMT TOYOTA?

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden in Eilbriefen/Vorrang-Sendungen über die Aktion informiert. TOYOTA-Händler / autorisierte Werkstätten tauschen den Abgaskrümmer und das Ansaugkrümmer-Hitzeschild aus. Die Abhilfe ist KOSTENLOS für den Fahrzeugbesitzer.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

Modellname	Modelljahr	WMI	Fahrgestellnummern-Bereich		Produktionszeitraum
			VDS	VIS	
iQ	2008	JTN	ML110	0J000110-0J058144	18. Juli 2008 bis 1. Februar 2011
			ML190	0J017449-0J019081	

Hinweis: Ein # bedeutet, dass an dieser Stelle verschiedene Zeichen stehen können.

WICHTIG:

- Nicht alle Fahrzeuge in diesem Bereich sind betroffen und/oder wurden in Ihrem Land verkauft.
- Die genaue Liste der Fahrgestellnummern betroffener Fahrzeuge erhalten Sie bei Ihrem Toyota-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt.

WAS WIRD BESITZERN EMPFOHLEN, DIE WEGEN DIESER STÖRUNG BESORGT SIND?

- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem TOYOTA-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt Kontakt aufzunehmen, um zu prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist.
- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem TOYOTA-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt Kontakt aufzunehmen, um die entsprechende Diagnose und Reparatur vorzunehmen.
- Diese Qualitätssicherungsmaßnahme wird kostenlos bei jedem TOYOTA-Händler bzw. jeder autorisierten Werkstatt durchgeführt

BIS WANN LÄUFT DIESE AKTION?

Diese Qualitätssicherungsmaßnahme ist für die Fahrzeugbesitzer bis Ende April 2019 KOSTENLOS.