



TOYOTA

16OSD-064

Aktion

Typ:

Rückrufaktion

Geltungsbereich:

Europe

Thema:

Beifahrerairbag

Modelle:

PRIUS

Modellcodes:

ZVW50

Fahrzeugelektrik

WAS UNTERNIMMT TOYOTA?

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden in Eilbriefen/Vorrang-Sendungen über die Aktion informiert. TOYOTA-Händler / autorisierte Werkstätten tauschen den Beifahrerairbag durch einen neuen aus. Die Abhilfe ist KOSTENLOS für den Fahrzeugbesitzer.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

Modellname	Modellcode	WMI	VDS	VIS-Nummern	Produktionszeitraum
Prius	ZVW50	JTD	KB3FU#	03000404-03524496	03.12.2015-25.05.2016

Hinweis: Ein # bedeutet, dass an dieser Stelle verschiedene Zeichen stehen können.

WICHTIG:

- Nicht alle Fahrzeuge in diesen Modellreihen sind betroffen und/oder wurden in Ihrem Land verkauft.
- Die genaue Liste der Fahrgestellnummern betroffener Fahrzeuge erhalten Sie bei Ihren Toyota-Händlern/einer autorisierten Werkstatt.

WAS WIRD BESITZERN EMPFOHLEN, DIE WEGEN DIESER STÖRUNG BESORGT SIND?

- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem TOYOTA-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt Kontakt aufzunehmen, um zu prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist.
- Diese Rückrufaktion wird kostenlos bei jedem TOYOTA-Händler/jeder autorisierten Werkstatt durchgeführt.
- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem TOYOTA-Händler vor Ort / einer autorisierten Werkstatt Kontakt aufzunehmen, um die entsprechende Diagnose und Reparatur vorzunehmen.

BIS WANN LÄUFT DIESE AKTION?

Diese Rückrufaktion ist KOSTENLOS und zeitlich unbegrenzt für die Fahrzeugbesitzer.