

 TOYOTA	<h1>Campaña</h1>	
16OSD-060	Tipo: Campaña especial de servicio o llamada a revisión Zona de aplicación: Europe Asunto: Servodirección eléctrica Modelos: GT86 Códigos de modelo: ZN6	Sistema eléctrico de la carrocería

¿QUÉ VA A HACER TOYOTA?

Los propietarios de los vehículos afectados recibirán una notificación de la campaña mediante carta urgente. Los concesionarios o talleres autorizados de TOYOTA sustituirán el mazo de cables del EPS y la ECU del EPS por otros mejorados. La solución se realizará SIN COSTE ALGUNO para los propietarios de los vehículos.

¿CUÁLES SON LOS VEHÍCULOS AFECTADOS?

Nombre del modelo	WMI	Intervalo de VIN		Periodo de producción
		VDS	VIS	
GT86	JF1	ZN6K72	DG002006 - FG029639	Del 4 de abril de 2012 al 18 de marzo de 2015
		ZN6K81	DG002007 - FG029638	

Nota: # indica que varios caracteres pueden ocupar esa posición.

IMPORTANTE:

- No todos los vehículos incluidos entre los números VIN especificados están afectados o se venden en su país.
- La lista de VIN detallada de los vehículos afectados está disponible en su concesionario o taller autorizado de Toyota local

¿QUÉ DEBE HACER UN CLIENTE AFECTADO?

- Los propietarios deben ponerse en contacto con su concesionario o taller autorizado de TOYOTA para confirmar si su vehículo está afectado.
- Esta campaña especial de servicio o llamada a revisión se llevará a cabo sin coste alguno en un concesionario o taller autorizado de TOYOTA
- Los propietarios deben ponerse en contacto con su concesionario o taller autorizado de TOYOTA para realizar el diagnóstico y la reparación pertinentes.

¿CUÁNDO FINALIZA ESTA CAMPAÑA?

Esta campaña especial de servicio o llamada a revisión estará disponible para los propietarios de los vehículos sin fecha límite y SIN COSTE ALGUNO.