



TOYOTA

15OSD-001

# Campagne

Type :

## Campagne de sécurité

Zone d'application :

### Europe

Objet :

### Reprogrammation de l'ECU de groupe convertisseur et de l'ECU de commande de gestion d'alimentation électrique

Modèles :

AURIS; PRIUS +

Codes modèle :

ZWE150; ZWE186; ZVW40

Moteur

## QUE VA FAIRE TOYOTA ?

Les propriétaires des véhicules concernés recevront une notification de campagne par courrier recommandé. Les réparateurs/concessionnaires agréés TOYOTA installeront des programmes de gestion modifiés pour l'ECU de groupe convertisseur et l'ECU de commande hybride.

## QUELS SONT LES VÉHICULES CONCERNÉS ?

Modèle	Code modèle	WMI	VDS	VIS			Période de production		
AURIS HV	ZWE150	SB1	KS56E#	0E001002	-	0E073377	20100526	-	20120929
	ZWE186		MS3JE#	0E001001	-	0E094784	20121011	-	20140509
		ZS3JE#	0E025102	-	0E094774	20130521	-	20140506	
PRIUS +	ZVW40	JTD	ZS3EU#	03007402	-	03103238	20111118	-	20141107
				0J000103	-	0J001620	20140825	-	20141110

Remarque : # indique que divers caractères peuvent occuper cette position.

### IMPORTANT :

- Les véhicules dans ces plages ne sont pas tous affectés ni vendus dans votre pays
- La liste détaillée des VIN des véhicules affectés est disponible chez vos réparateurs agréés Toyota locaux.

## **QUE DOIT FAIRE LE PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ ?**

- Les propriétaires doivent contacter leur réparateur agréé TOYOTA local pour confirmer que leur véhicule est concerné.
- Cette campagne de sécurité sera effectuée gratuitement par n'importe quel réparateur agréé TOYOTA
- Les propriétaires doivent contacter leur réparateur agréé TOYOTA local pour le diagnostic et la réparation.

## **QUAND CETTE CAMPAGNE SE FINIT-ELLE ?**

Cette campagne de sécurité sera disponible GRATUITEMENT et sans limite de temps aux propriétaires de véhicules.